








**過去の製品安全に関するお知らせ(一覧)**

弊社が過去に自社ブランドとして販売しました下記機器について、安全上の問題等からメーカーと連携して対策活動を進めております。対象機器(本体に貼付しております銘板シールでご確認できます)をお持ちで、これまでに点検・部品交換等をお受けでないお客さまは、ご使用を控えていただき、お問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

お客さまには、大変ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

公表・社告日	商品名	対象型式	製造期間	不具合内容・ご確認方法	お問合せ窓口
H13. 4. 11 (2001年)	リンナイ製 電子ジャー 付きガス炊飯器	RR-035VK	H12. 8～ H13. 3	炊飯器上蓋の開閉を多数回繰り返した場合に、上蓋内の保温ヒーターに接続されるリード線が断線して上蓋の保温ヒーターが作動しなくなります。場合によっては炊飯器の点火ができなくなります。 	リンナイ(株) <b>0120-054-321</b> 9:00～17:00 (日・祝日を除く)
H9. 6. 12 (1997年)	東陶機器製 給湯器	RGH16WCHNB RGH16WCVNB	S63. 12 ～H1. 3	ごく稀に、給湯器背面が過熱する恐れがあります。 	TOTO(株) <b>0120-444-309</b> 9:00～17:00 (土・日・祝日・ 指定休日・年末 年始を除く)
		RGH24〇BDB 〇の部分はS・ M・U・L・Aの アルファベッ トが入ります。	H1. 6～ H3. 1		
H8. 12. 19 (1996年)	三洋電機 ガス機器製 ガスファン ヒーター	GFH-300LE	H8. 6～ H8. 11	「おはようタイマー」設定を行う際に、取扱説明書に記載されています手順どおりの操作をされなかった場合、正常なタイマー運転が行われず、設定以外の時刻に運転が開始される可能性があります(但し1時間後には自動的に運転を停止します)。 	三洋電機(株) <b>0120-343-958</b> 9:00～17:00 (土・日・祝日・ 指定休日・年末 年始を除く)

H4. 3. 2 (1992 年)	リンナイ製 シャワー付き風呂釜	RBF-20SS 型	S53. 9～ S55. 2	シャワー又は上り湯のご使用时、ごく稀に、お湯の出始めに少量の熱湯が出る可能性があります。  	リンナイ(株) <b>0120-054-321</b> 9:00～17:00 (日・祝日を除く)
		RBF-21S	S56. 2～ S60. 6		
		RBF-15SRW	S58. 11 ～H1. 2		
		RBF-7S II RBF-23S	S59. 1～ H1. 4		
		RBF-7SW	S59. 2～ H1. 4		
		RBF-16S	S59. 6～ H1. 4		
		RBF-22S	S59. 7～ H1. 4		
H3. 11. 30 (1991 年)	三菱電機製 FF 式暖房機	VGB-40MC	S55. 6～ S57. 10	機器内部のガスパイプが腐食し、ガス漏れが発生する可能性があります。  	三菱電機(株) <b>0120-201-385</b> 9:00～17:00 (土・日・祝日・ 指定休日・年末 年始を除く)
		VGB-30MTC	S55. 7～ S55. 12		
		VGB-35MDC	S55. 9～ S55. 11		
H2. 4. 26 (1990 年)	ハーマン製	給湯器	YS1612 YS1615 YS1617 YS1618 YS2000 YS2401	長時間使用され熱交換器部分にひびなどが生じることがあった場合に、ごく稀に安全装置の作動が遅れ、給湯器等の背面が過熱されることがあります。  	(株)ハーマン <b>0120-313-800</b> 9:00～17:30 (土・日・祝日・ 指定休日・年末 年始を除く)
		給湯付 風呂釜	YV1604 YV2000 YV2401		
		給湯暖 房機	YG1900		

<p>H2. 3. 20 (1990 年)</p>	<p>パロマ工業 製 小型湯沸器</p>	<p>PH-5TB</p>	<p>H1. 12～ H2. 2</p>	<p>電子部品の一部組み替えによって乾電池の電圧が低下した際に点火遅れが発生し、着火音が通常より大きくなる可能性があります。</p> <p>(シール貼付場所)</p>  <p>(シール表示内容)</p> <table border="1" data-bbox="1027 376 1240 600"> <tr> <td colspan="2">ガス瞬間湯沸器 不完全燃焼防止装置付</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PH-5TB</td> </tr> <tr> <td colspan="2">都市ガス用</td> </tr> <tr> <td>12A</td> <td>13A</td> </tr> <tr> <td>1150kcal/h</td> <td>9800kcal/h</td> </tr> <tr> <td colspan="2">パロマ工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>型式 PH-5TB</td> <td>検査証印</td> </tr> <tr> <td>型式登録番号</td> <td>A-6532</td> </tr> <tr> <td>構造</td> <td>305 瞬間湯沸器</td> </tr> <tr> <td>燃焼圧力</td> <td>0.40kPa</td> </tr> </table>	ガス瞬間湯沸器 不完全燃焼防止装置付		PH-5TB		都市ガス用		12A	13A	1150kcal/h	9800kcal/h	パロマ工業株式会社		型式 PH-5TB	検査証印	型式登録番号	A-6532	構造	305 瞬間湯沸器	燃焼圧力	0.40kPa	<p>(株)パロマ <b>0120-314-552</b> 9:00～17:00 (平日・土・日・ 祝日ともに)</p>
ガス瞬間湯沸器 不完全燃焼防止装置付																									
PH-5TB																									
都市ガス用																									
12A	13A																								
1150kcal/h	9800kcal/h																								
パロマ工業株式会社																									
型式 PH-5TB	検査証印																								
型式登録番号	A-6532																								
構造	305 瞬間湯沸器																								
燃焼圧力	0.40kPa																								

以上